Journal of Environment and Water Engineernig ISSN: 2476-3683 مجله محیط زیست و مهندسی آب شابک : ۳۲۸۳–۲٤۷٦

بررسی تغییرات زمانی عمق آبشستگی تحت شرایط سیلاب

اعظم اردلانی، مرتضی بختیاری، مجتبی صانعی و سید محمود کاشفی پور

دوره ۴، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷، صفحات ۱۱ – ۱

Vol. 4(1), Spring 2018, 1 – 11

### DOI:10.22034/JEWE.2018.55360



# www.jewe.ir



**ارجاع به این مقاله:** اردلانی ۱.، بختیاری م.، صانعی م. و کاشفیپور م. (۱۳۹۷). بررسی تغییرات زمانی عمق آبشستگی تحت شرایط سیلاب. محیطزیست و مهندسی آب، دوره ۴، شماره ۱، صفحات: ۱۱ – ۱.

**Citing this paper:** Ardalani A., Bakhtiari M., Sanei M. and Kashefipour M. (2018). Investigation of the time variation of the scour depth under flood conditions. J. Environ. Water Eng., 4(1), 1 - 11. DOI: 10.22034/JEWE.2018.55360

### Investigation of the Time Variation of the Scour Depth under Flood Conditions

Ardalani A., Bakhtiari M., Sanei M. and Kashefipour M.

# بررسی تغییرات زمانی عمق آبشستگی تحت شرایط سیلاب اعظم اردلانی<sup>۱</sup>، مرتضی بختیاری<sup>۲</sup>\*، مجتبی صانعی<sup>۳</sup> و سید محمود کاشفی پور<sup>۴</sup> <sup>۱</sup>کارشناسی ارشد، گروه عمران آب- سازههای هیدرولیکی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، <sup>۲</sup> استادیار، گروه عمران آب- سازههای هیدرولیکی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، <sup>۲</sup> استادیار، گروه عمران آب- سازههای هیدرولیکی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، <sup>۲</sup> استادیار، گروه عمران آب- سازههای هیدرولیکی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، <sup>۲</sup> استادیار، گروه میان آب- سازههای هیدرولیکی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، <sup>۴</sup> استاد، گروه سازههای آبی، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران <sup>۴</sup> نویسنده مسئول: mortezabakhtiari@yahoo.com

مقاله اصلی تاریخ دریافت: [۱۳۹۶/۱۹/۱۹] تاریخ بازنگری: [۱۳۹۶/۱۰/۱۵]

تاریخ پذیرش: [۱۳۹۶/۱۰/۱۷]

۱

چكىدە

سالانه هزینههای مالی و جانی زیادی در اثر تخریب پلها در مواقع وقوع سیلاب ایجاد میشود. بررسیها نشان میدهد ایجاد تغییر در هندسه پایه پلها میتواند موجب ایجاد تغییراتی در زمان رسیدن به حداکثر آبشستگی شود. در تحقیق حاضر هدف بررسی تغییرات زمانی عمق آبشستگی در پایه پل است. به این منظور از یک فلوم آزمایشگاهی به طول ۱۴ ، عرض ۱/۵ و ارتفاع ۳ /۰ استفاده شد. چهار شکل مختلف شکاف شامل دو نوع شکاف مستطیلی شکل (عمودی و افقی)، شکافهای مربعی و لوزی شکل بر روی پایه مستطیلی ایجاد شد. آزمایشها در سه تراز بالای بستر، همتراز بستر و زیر بستر و با چهار دبی جریان شامل ۲۱/۲، *۲۵/۶، ۲۵/۶* روی پایه مستطیلی ایجاد شد. آزمایشها در سه تراز بالای بستر، همتراز بستر و زیر بستر و با چهار دبی جریان شامل ۲۱/۲، *۲۵/۶* روی پایه منتعلیلی ایجاد شد. آزمایشها در سه تراز بالای بستر، همتراز بستر و زیر بستر و با چهار دبی جریان شامل ۲۱/۲ روی پایه مستطیلی ایجاد شد. آزمایش ای منامل دو نوع شکاف مستطیلی شکل (عمودی و افقی)، شکافهای مربعی و لوزی شکل بر روی پایه مستطیلی ایجاد شد. آزمایشها در سه تراز بالای بستر، همتراز بستر و زیر بستر و با چهار دبی جریان شامل ۲۱/۲ مروع آزمایش بیشتر است. با گذشت زمان، از شدت تغییرات کاستهمی شود. همچنین میان رسیدن پارامتر بدون بعد آبشستگی به شروع آزمایش بیشتر است. با گذشت زمان، از شدت تغییرات کاسته می شود. همچنین میان رسیدن پارامتر بدون بعد آبشستگی به اضطراری کارایی داشته باشد. همچنین در یک زمان ثابت، قرارگیری شکاف بالای بستر نسبت به زیر بستر تا حدود دو برابر، میزان آبشستگی را افزایش داد.

واژههای کلیدی: آبشستگی موضعی؛ شکاف؛ لنگر دوم سطح؛ پایه پل؛ حفره آبشستگی.

۱– مقدمه

یلها یکی از سازههای تأثیر گذار در هیدرولیک و ریخت-شناسی رودخانهها میباشند. وجود پایهها و تکیهگاههای جانبی پل در عرض رودخانه باعث کاهش عرض جریان عبوري، برخورد جريان به پايه، انحراف خطوط جريان اطراف پایه به کف بستر و درنتیجه باعث ایجاد آبشستگی موضعی در اطراف پایه پلها میشوند. محققان در طول ۱۰۰ سال گذشته مطالعاتی بر روی این پدیده انجام دادهاند که نتایج آنها در پیشگیری و خرابی پل مؤثر بوده است. اغلب مطالعات انجامشده در زمینه آبشستگی در اطراف سازههای هیدرولیکی و بخصوص پایهها و کولههای پل در شرایط جریان دایمی بوده است. تغییرات زمانی عمق آبشستگی در پایههای پل یکی از موضوعات مورد توجه در مهندسی رودخانه و هیدرولیک می باشد. در این تحقیقات بر اهمیت ارزیابی زمانی آبشستگی تأکید شده است. Hassanpour et al. (2013) با بهکارگیری ۹ شکل هندسی مختلف از پایههای پل و نصب طوق در سطح بستر، سرعت آبشستگی و عمق حفره آبشستگی اطراف آنها را با پایه استوانهای شکل مقایسه کردند. همچنین اثر طول درروی پایههای بالهای شکل نیز موردبررسی قرار گرفت. مدتزمان آزمایش برابر با معيار (2006) Ettema et al. انتخاب شد. اين معيار عبارت است از مدتزمانی که تغییرات در عمق آبشستگی در یک بازه زمانی ۴h کمتر از ۱ mm باشد. نتایج نشانداد که پایه بالهای شکل با طول نسبی ۳/۸۵ m به علت کاهش قدرت گردابهای نعل اسبی و حذف گرداب برخاستگی بیشترین کاهش آبشستگی را از خود نشانداده و در مقایسه با شکلهای مختلف پایه، در کاهش حداکثر عمق آبشستگی اثر بهتری داشته است. همچنین نسبت به پایه استوانهای باعث کاهش در حدود ۲۲ ٪ حداکثر عمق آبشستگی شده است. Tafarojnoruz et al. (2012) در تحقیقی تغییر جریان در برابر آبشستگی پایه پل برای تعیین زمان تعادل بر طبق تحقيقات (Betttes and Cardoso (1991) اقدام نمودند. آنها زمان تعادل را زمانی که تغییر شیب در طرح نیمه لگاریتمی از عمق آبشستگی مشاهده شده بود را در نظر

گرفتند. همچنین بر اساس تحقیقات Melville and (1999) Chiew زمانی که حفره آبشستگی تا عمقی توسعه یابد که سرعت افزایش آبشستگی در آن بیشتر از ۰/۰۵ قطر پایه در طول ۲۴ h متوالی نباشد، را بهعنوان معیار محاسبه زمان تعادل در نظر گرفتند. نتایج نشانداد حداکثر عمق آبشستگی به هنگام استفاده از صفحات مستغرق و پایههای تخت کمتر از ۰/۰۲ و هنگام استفاده از طوقه، شکاف پایه و شمع قربانی عرضی برابر یا کمتر از ۰/۰۳۵ کاهش یافت. Grimaldi et al. (2009) بەمنظور بررسى زمان آزمايش، مدتزمان آزمایش را بهطور پیشفرض بر اساس سرعت و عرض پایه محاسبه نمودند. همچنین عمق آبشستگی در مقابل زمان در یک نمودار نیمه لگاریتمی رسم و فرض شد که اگر تغییر شیب در طرح نیمه لگاریتمی مشاهده شد، در حال تعادل است (Rudkivi Cardoso and Bettes 1999 and Ettema 1983;). همچنین نتایج این تحقیقات نشان داد که آبشستگی در مقابل پایه حدود ۴۵٪ کاهش یافت. در مطالعه بررسی شرایط Tafarojnoruz et al. (2010) موردنیاز برای رسیدن به حداکثر عمق آبشستگی در یک پایه دایرهای، برای محاسبه زمان تعادل از معیار .Grimaldi et al (2009) استفاده کردند. نتایج آنها نشانداد که در آزمایشهای طولانیمدت، با افزایش سرعت جریان و عمق آب، توانايي مقابله با انحراف جريان بهطور قابل توجهي كاهش می یابد و درنتیجه بهرهوری کم می شود. Ghani and Mohammodpour (2015) تغييرات موقت آبشستگی موضعی در تکیهگاههای مرکب را بهصورت آزمایشگاهی در شرایط آب زلال مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که در تمام آزمایشها عمق آبشستگی تا نقطه بالایی فونداسیون بهسرعت توسعه پیدا نموده و سپس حضور فونداسیون برای زمان معینی توسعه آبشستگی را به تأخیر انداخت. طول مدتزمان تأخير به ابعاد تكيه گاه، اندازه فونداسيون و سطح قرار گیری فونداسیون بستگی دارد. مقایسه بین پایه و تکیه گاه مركب در تحقيق (2015) Ghani and Mohammodpour نشانداد که روند عمق آبشستگی در تکیه گاهها بهطور کامل شبيه پايهها است. ضمن اين كه سطح قرار گيرى فونداسيون،

ابعاد و آهنگ سرعت $\frac{U}{U_c}$  بهعنوان نسبت سرعت متوسط بهسرعت بحرانی جریان پارامترهای اصلی هستند که روی عمق آبشستگی بیشینه و زمان تأخیر مؤثر میباشند. در تحقیقات انجام شده، تغییرات زمانی آبشستگی در حالت کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. درحالیکه تغییرات زمانی آبشستگی موضعی پایه پل میتواند در پیشبینی دقیق عمق آبشستگی بهویژه در زمان سیلاب بسیار مؤثر باشد. اگرچه به آبشستگی بهویژه در زمان سیلاب بسیار مؤثر باشد. اگرچه به شناسایی میان اجرایی، ژئوتکنیکی و اقتصادی، ایجاد شکاف در پیشبینی دقیق می مشناسایی میان تأثیر مثبت در عملکرد میتواند توصیه گردد. سناسایی میزان تأثیر مثبت در عملکرد میتواند توصیه گردد. میتواند از شکاف های مختلف در ترایش

# ۲- مواد و روشها

۲-۱- شرایط آزمایشگاهی و انتخاب پارامترها آزمایشها در آزمایشگاه هیدرولیک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران و در کانالی به طول ۱۴، عرض ۱/۵، ارتفاع m // v و شیب طولی ۰/۰۰۲ انجام گرفت. جنس بستر و چهار متر ابتدایی کانال، آجر و سیمان و جنس ده متر اصلی دیواره از پلکسی گلاس بود. آب به کمک یمپ از مخزن زیرزمینی به داخل کانال وارد شد. در ابتدای فلوم حوضچهای برای آرامش جریان تعبیه و در ورودی کانال بلوکهای مشبک جهت از بین رفتن تلاطم جریان قرار داده شد. دبی عبوری بهوسیله یک سرریز مستطیلی لبه تیز در انتهای فلوم، اندازه گیری شد. عمق جریان نیز بهوسیله یک دریچه فولادی در انتهای فلوم تنظیم گردید. پایهها از جنس پلکسی گلاس و با شكافهايي به شكل مربعي لوزي – مستطيلي ايستاده و مستطیلی افقی ساخته شد (شکل ۱). محل قرارگیری آنها در وسط عرض فلوم و طول ۳ ۶ از ابتدای فلوم در نظر گرفته شد.



شکل ۱– نمایی از کانال آزمایشگاهی Fig. 1 A view of the laboratory flume

#### ۲-۲– انتخاب اندازه رسوبات

بنا بر توصيه (Amini et al. 2012) عرض پايه بايد كمتر از ۰/۱ عرض کانال باشد تا تأثیر دیواره فلوم قابل صرفنظر کردن باشد. با توجه به این موضوع عرض پایه ۶ cm به دست آمد. قطر متوسط ذرات رسوبی باید به گونهای باشد که حداكثر مقدار عمق آبشستكى ايجاد شود. Raudkivi and  $\frac{D}{d_{so}} > 20 - 25$  براى اين موضوع شرط Ettema (1983) را مطرح کردهاند؛ که در این رابطه D نسبت قطر پایه بهاندازه متوسط رسوبات (d<sub>50</sub>) میباشد. در این پژوهش شرایط  $D = 60mm, \, d_{50} = 0.5 \rightarrow c$ دانەبندى رسوبات بەصورت در نظر گرفته شد. همچنین، برای حذف اثر  $\frac{D}{d_{ro}} = 30$ غیریکنواختی ذرات بر آبشستگی موضعی لازم است که انحراف معیار هندسی ذرات کوچکتر از ۱/۴ باشد (Solaimani et al. 2017). در پژوهش حاضر برای دانهبندی رسوبات از ماسه طبیعی رودخانه با دانهبندی یکنواخت و چگالی نسبی $G_{\rm s}=2.67$  و قطر متوسط و ضريب يكنواختى  $\sigma_{a} = 1.23$  استفاده شد.  $d_{50} = 0.5$ این خصوصیات در معیارهای بیانشده صدق میکند. Melville and Chiew (1999) حداکثر مقدار آبشستگی را ۲/۴ برابر عرض پایه بیان کردند. در این تحقیق این عرض عرض پایه ۶ cm بوده و از همینرو ضخامت مصالح بستر ۱۵ cm در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه این پژوهش در

شرایط آب زلال <sup>۱</sup> انجام گرفت، به منظور تعیین عمق و سرعت جریان، سری آزمایشهای ابتدایی انجام تا بتوان عمق و سرعتهایی را مشخص کرد که از یک سو شرایط آب زلال در آنها برقرار باشد و از سوی دیگر هم آبشستگی موضعی در آنها رخ دهد و هم اعداد فرود جریان به گونه ای قابل توجه آنها رخ دهد و هم اعداد فرود جریان به گونه ای قابل توجه تغییر کنند. از این رو، عمق ۸ Cm و چهار دبی ۲۰۱۲، ۲۵/۶، ۲۹ و 1/3 ۳۲ انتخاب شد. (1997) Melville بر ای تعیین سرعت برشی بحرانی برای اندازه متوسط دانه های بستر از جنس کوار تز و دمای آب  $2^{\circ}$ ۰۰، رابطه (۱) را ارایه نمود که تخمین خوبی برای منحنی شیلدز است.

 $U_{*C} = 0.0115 + 0.0125d_{50}^{1.4}, \qquad (1)$  $0.1 \text{mm} < d_{50} < 1 \text{mm}$ 

در رابطه فوق  $U_{*C}$  سرعت بحرانی برحسب m/s و  $d_{50}$  قطر متوسط رسوبات mm می باشد. برای سرعت بحرانی از رابطه (۲) (توزیع لگاریتمی سرعت) استفاده نمود.

$$\frac{v_c}{U_{*c}} = = 5.75 \log\left(5.53 \frac{y}{d_{50}}\right)$$
(٢)  
-٣-٢ آزمایش زمان تعادل

جهت تعیین زمان آزمایشها در این تحقیق ابتدا به ازای دو دبی ۲۱/۲ و ۲۵/۶ /۲۵، پایه بدون شکاف به مدت ۴ آزمایش شد. پس از گذشت این زمان مشاهده شد که حرکت ذرات بستر تقریباً متوقف شده و شکل بستر به حالت ثابت و مشخص رسید. تعیین زمان تعادل برای دو دبی ۲۱/۲ و ا ۲۵/۶ و به مدت ۴ ۶ انجام پذیرفت. پس از گذشت ۴ ۲۵/۶ و به مدت ۴ ۶ انجام پذیرفت. پس از گذشت ۴ ۱۰ منیا ۲۰۰٪ حداکثر عمق آبشستگی رخ داد. لذا این زمان بهعنوان زمان تعادل منظور گردید. در شکل (۲) نتایج آزمایش زمان تعادل نشان داده شده است. در این نمودار پارامتر محور افقی زمان بر حسب دقیقه و محور عمودی پارامتر بدون بعد آبشستگی است که این پارامترنسبت بدون پارامترها ر اساس روش پی باکینگهام انجام شد.



اردلانی و همکاران

۲۱/۲ و ۲۵/۶ l/s در مدت ۶ h

Fig. 2 Scour change curves for discharges of 21.2 and 25.6 l/s over a period of 6 h

### ۲-۴- الگوی آزمایشها

در تحقیق حاضر در یک پایه پل مستطیلی شکل، چهار شکل شکاف به مساحت <sup>2</sup> cm<sup>2</sup>، شامل شکاف مستطیلی عمودی، مستطیلی افقی، لوزی و مربع در سه تراز قرارگیری شامل T cm ۲ بالای بستر، همتراز بستر و T T پایین بستر در رسوبات بستر به قطر mm ۵/۰ برای چهار دبی ۲۱/۲، ۲۵/۶، رمایش و ۲۶ ۲۲ مورد آزمایش قرار گرفت. جدول (۱) الگوی آزمایشهای تحقیق حاضر را نشان میدهد.

جدول ۱- الگوی انجام آزمایش های تحقیق حاضر Table 1. The pattern of experiments in the present

researen				
شکل شکاف	S	D	0	Q
6	$(cm^2)$	(mm)	(cm)	(l/s)
مربعى	4	0.5	3	4
لوزى	4	0.5	3	4
مستطیلیعمودی (PSR1)	4	0.5	3	4
مستطیلی افقی (PSR2)	4	0.5	3	4
شاهد	-	0.5	-	4

S = مساحت سطح شکاف؛ D = قطر متوسط ذرات؛ و O = فاصله قرارگیری شکاف از بستر

<sup>1</sup> Clear water

مجله محیطزیست و مهندسی آب، دوره ۴، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷

۳- یافتهها و بحث

۳–۱– توسعه آبشستگی با زمان در پایههای دارای شکاف

در این بخش تغییرات عمق آبشستگی حداکثر باگذشت زمان، در مدت ۶ ساعت اجرای مدل برای شرایط مختلف جریان نشان داده شده است. شکلهای مختلف شکافها، در رقومهای مختلف قرارگیری نسبت به بستر در مقایسه باحالت شاهد نشان داده شده است که در ادامه ارایه می شوند.

### ۲۱/۲ l/s دبی ۲۱/۲ l/۳

نتایج بهدست آمده در شرایط دبی 1/s و شکاف مستطیل شکل عمودی در شکل (۳) نشان می دهد که هنگام قرار گیری شکاف ۲ cm ۲ بالای بستر، پس از گذشت هنگام قرار گیری شکاف ۲ cm ۲ بالای بستر، پس از گذشت fa min ۵ از زمان آزمایش مقدار عدد بدون بعد آبشستگی $\left(\frac{d_s}{D}\right)$  به ۲/۲ می رسد. در این رابطه م a a a a finim ۳ می اند در حالت قرار گیری شکاف همتراز بستر این ثابت می ماند .در حالت قرار گیری شکاف همتراز بستر این مقدار در همان مدت زمان به ۲۱/۲ رسیده و در این حالت، به مدت مدار عدد از مدت زمان به ۲۰۱۸ می می ماند. در حالت قرار گیری شکاف همتراز بستر این مقدار در همان مدت زمان به ۲۱/۹ رسیده و در این حالت، به قرار گیری شکاف می ماند. در حالت قرار گیری می ماند. در حالت مقدار مدت زمان به ۲۱/۹ رسیده و در این حالت، ما مدت مقدار ( $\frac{d_s}{D}$ ) به ۲۱/۹ رسیده و این شرایط نیز حدود min مقدار ( $\frac{d_s}{D}$ ) به ۲۱/۹ رسیده و این شرایط نیز حدود min



۵

۴۵ ثابت میماند. بررسی نمودار شکل (۳) نشان میدهد در همه شکافهای مورد بررسی روند رخداده مشابه یکدیگر است. به این صورت که تغییرات آبشستگی در همه موارد با گذشت زمان افزایشی است. در موقعیت قرارگیری شکاف بالای بستر، آبشستگی بیشتر از حالتی است که شکاف همتراز بستر قرار دارد و در موقعیت قرارگیری شکاف زیر بستر کمتر از سایر حالات میباشد.

#### ۲۵/۶ l/s دبی ۲۵/۶ l/۶

شکل (۴) توسعه آبشستگی با زمان برای دبی l/s (۱/ را نشان میدهد. نتایج روندی مشابه حالت قبل داشت. تنها تفاوت به دلیل شرایط جریان، میزان آبشستگی در حالت دبی ایر ۲۵/۶ ۲۵/۶ بهصورت متوسط ۵۰ درصد بیشتر از شرایط دبی ۲۵/۶ ۲۵/۶ ۲۸ بود. بررسی نتایج نشان داد در دبی l/s (l/s در شکاف لوزی شکل پس از گذشت زمان ۳ mn مقدار ( $\frac{e_b}{D}$ ) شرای حالات قرارگیری شکاف بالای تراز بستر، همتراز و زیر برای حالات قرارگیری شکاف بالای تراز بستر، همتراز و زیر تراز بستر به ترتیب ۲۰/۵۰، ۲۳/۰ و ۲۱/۸ شد. همانند آزمایش قبل این شرایط به مدت ۳۰ تا min ۳۵ دیگر ثابت ماند. همچنین دوباره تغییری به صورت تدریجی و البته ناچیز صورت گرفت تا شرایط به صورت ثابت برسد.



مجله محیطزیست و مهندسی آب، دوره ۴، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷



Fig. 3 Scouring development process with time for discharge of 21.2 l/s  $\left(\frac{U}{U_c} = 0.55, Fr = 0.19\right)$ 



۶

**۳–۱–۳– دبی r l/s ا**r r شکل (۵) توسعه آبشستگی در شکافهای مختلف برای دبی شکل (۵) توسعه آبشستگی در شکافهای مختلف برای دبی مقایسه میان شرایط آزمایشهای پایه پل بدون شکاف (شاهد) و پایه پل با وجود شکاف نشانداد در کلیه شرایط آزمایشهای تحقیق حاضر، مقدار  $\left(\frac{d_s}{d}\right)$  برای آزمایشهای

پایه پل بدون وجود شکاف بسیار بیشتر از این مقدار برای پایههای پل با وجود شکاف است. همچنین در خصوص زمان رسیدن به میزان مشخص  $\left(\frac{d_s}{D}\right)$ این زمان برای آزمایشهای شاهد بسیار کمتر از حالتهای قرارگیری شکاف بالا و همتراز بستر است و بیشتر از حالت قرارگیری شکاف از بستر بودهاست.



بررسی نتایج نمودارهای شکل (۵) نشانمیدهد در کلیه شرایط آزمایشهای تحقیق حاضر با افزایش دبی و گذشت زمان حداکثر عمق آبشستگی افزایشیافتهاست. همچنین بررسی و مقایسه میان نتایج بهدستآمده نشانمیدهد در کلیه شرایط در هر شکل شکاف، روند یکسانی در دبیها و

رقومهای قرارگیری شکافها دارد. بررسی نتایج بهدستآمده در کلیه شرایط آزمایشهای تحقیق حاضر حاکی از وجود یک زمان تأخیر میان رسیدن(ds) به یک مقدار مشخص و تغییر بعدی در این مقدار میباشد. این زمان در شرایط مختلف کنترل آبشستگی و بخصوص در شرایط رخداد سیلاب که این زمان تأخیر میتواند صرف تعمیرات پایه پل و همچنین انجام اقدامات اضطراری شود. یکی دیگر از پارامترهای با اهمیت در تغییرات نرخ زمانی آبشستگی، پارامتر نسبت سرعت $\left(rac{U}{U_{d}}
ight)$  میباشد که بهصورت مستقیم بر روی تغییرات آبشستگی در پایه پل اثر دارد. برای کلیه شرایط با افزایش عدد بدون بعد سرعت تغییرات زمانی آبشستگی افزایش یافتهاست. با توجه به اهمیت این پارامتر در شکل (۶) مقایسه میان نتایج بهدستآمده در حالتهای مختلف تحقیق حاضر با نتایج تحقيق (Melville and Raudkivi 1996; lu et al. 2011 ) كه تقريباً در يك محدوده از عدد بدون بعد سرعت قرار دارند، همخوانی دارد. همچنین بررسی کمی نتایج بهدستآمده نشانداد در شرایط حداقل دبی در  $\left( \frac{U}{U} = 0.8 - 0.9 
ight)$ موقعیت قرار گیری، شکاف بالای بستر به نسبت به موقعیت شکاف همتراز بستر در یک زمان مشخص، پارامتر بدون بعد آبشستگی به میزان ۱۱ درصد و نسبت به موقعیت قرارگیری به میزان ۲۵ درصد افزایش یافتهاست. همچنین بهصورت متوسط در یک زمان ثابت قرارگیری، شکاف بالای بستر تا حدود دو برابر بیشتر از قرارگیری شکاف زیر بستر عدد بدون بعد آبشستگی را افزایش داده-است. مقایسه یادشده نشانمی دهد، روند در کلیه شرایط مشابه یکدیگر است. بدین صورت که در یک بازه بدون بعد سرعت یکسان، نرخ آبشستگی در شرایط استفاده از شکاف بسیار کمتر از شرایطی که در پایه پل شکاف ایجادشده است، میباشد. بررسی نتایج بهدستآمده در شرایط تحقیق (Melville and Raudkivi 1996) نیز مشابه تحقیق حاضر، حاکی از وجود زمان تأخیر در وقوع آبشستگی میباشد همچنین نتایج نشانداد در مقایسه صورت گرفته میان اعداد بدون بعد سرعت مختلف، زمان تأخیر یادشده با افزایش نسبت بدون بعد سرعت، کاهش یافته است. با توجه به اینکه استفاده از ریپرپ و سنگهای درشتدانه می تواند نسبت بدون بعد سرعت را کاهش دهد لذا این موضوع به همراه ایجاد شکاف در بدنه بهویژه در موقعیت زیرتراز بستر میتواند بهعنوان راهحل عملی برای کاهش آبشستگی در پایههای پل استفاده شود.



مجله محیطزیست و مهندسی آب، دوره ۴، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷



 $\left(\frac{U}{U_{C}} = 0.83, Fr = 0.3\right)$  ۳۲ ا/s شکل ۶- روند توسعه آبشستگی با زمان برای دبی Fig. 6 Scouring development process with time for flow rate of 32 l/s ( $\frac{U}{U_{C}} = 0.83, Fr = 0.3$ )

# ۴- نتیجهگیری

در تحقیق حاضر مطالعه تغییرات زمانی آبشستگی در پایه پل در شرایط آب زلال مورد مطالعه قرار گرفت. در پایه پل شکافهای با اشکال مستطیلی عمودی، مستطیلی افقی، مربع و لوزی شکل ایجاد و در سه رقوم بالاتر از سطح بستر، همتراز بستر و پایین تر از رقوم بستر قرار داده شد. بهمنظور مقایسه تأثیر عملکرد شکاف در پایه پل، پایه پل در شرایط بدون ایجاد شکاف بهعنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج بهدستآمده بهصورت بررسی عدد بدون بعد آبشستگی $\left(\frac{s}{D}\right)$  در مقابل زمان بهصورت نیمه لگاریتمی ترسیم و موارد زیر بهدست آمد: ۱- حداکثر عمق آبشستگی در زمانهای اولیه آزمایش افزایشیافته سپس بهتدریج با توجه به شکل شکاف و همچنین رقوم قرارگیری آن این روند کاهشی شده و به تعویق میافتد.

۲- روند تغییرات زمانی عمق آبشستگی در همه آزمایشها مشابه یکدیگر است. بنابراین با توجه به ثابت بودن مقطع پایه پل پارامترهایی مانند شکل شکاف، رقوم قرارگیری شکاف نسبت به بستر و شرایط هیدرولیکی جریان میتوانند در جزئیات رخداده در تغییرات زمانی آبشستگی تأثیرگذار باشد.

٩

 ۳- مقاطع هندسی دارای لنگر دوم سطح کمتر و همچنین رقوم قرارگیری پایین تر می تواند زمان آبشستگی را افزایش دهد که این موضوع بهویژه در زمانهای سیلاب می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

## ۵-تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران به جهت ایجاد شرایط انجام تحقیق، کمال تشکر و قدردانی را دارند.

#### Reference

groups in shallow-water flow. J. Hydraul. Eng., ASCE, 138(2), 177-185.

- Ettema R., Kirkil G. and Muste M. (2006). Similitude of large scale turbulence in experiments on local scour at cylinders. J. Hydraul. Eng., ASCE, 132(1), 33-40.
- Ghani A. and Mohammadpour R. (2015). Temporal variation of clear-water scour at compound abutments. Ain Shams Eng. J., 7(4),1045-1052.
- Grimaldi C., Gaudio R., Calomino F. and Cardoso A. H. (2009). Countermeasures against local scouring at bridge piers: slot and combined system of slot bed sill. J. Hydraul. Eng., ASCE, 135(5), 431-425.
- Hassanpour N., Hosseinzadeh dalir A and Oronaghi H. (2013). Investigation of Local Scour around Airfoil Shaped Pier with Collar. J. Soil Water Sci., 23(3), 221-234.
- Lu J Y., Shi Z Z., Hong J H., Lee J J. and Raikar R. V. (2011). Temporal variation of scour depth at nonuniform cylindrical piers. J. Hydraul. Eng., ASCE, 137(1),45–56.
- Mashahiri M. B., Zarrati A.R. and Rezayi A. R. (2004). Time development of scouring around a bridge pier protected by collar. 2<sup>nd</sup> International Conference on Scour and Erosion, ICSE-2, Singapore.

- Melville B.W. and Chiew Y.M. (1999). Time scale for local scour depth at bridge piers. J. Hydraul. Eng., ASCE.125(1), 59-65.
- Melville B.W. (1997). Pier and abutment scour. Integrated approach. J. Hydaul. Eng., ASCE, 132(2), 125-136.
- Melville B. W. and Raudkivi A. J. (1996). Effects of foundation geometry on bridge pier scour. J. Hydraul. Eng., ASCE, 122(4), 203–209.
- Raudkivi A. J. and Ettema R. (1983). Clearwater scour at cylindrical piers. J. Hydraul. Eng., ASCE, 109(3), 339-350.
- Solaimani N., Amini A., Banejad H. and Taheri Ghazvinei P. (2017). The effect of pile spacing and arrangement on bed formation and scour hole dimensions in pile groups. Int. J. River Basin Manag., 15(2), 219-225.
- Tafarojnoruz A., Gaudio R. and Calomino F. (2012). Evaluation of Flow- Altering Countermeasures against Bridge Pier Scour. J. Hydraul. Eng., ASCE 138(3), 297-305.

۱۰

# Investigation of Time Variation of Scour Depth under Flood Conditions

# Azam Ardalani<sup>1</sup>, Morteza Bakhtiari<sup>2</sup>\*, Mojtaba Sanei<sup>3</sup> and Seyed Mahmood

<sup>1</sup>M.Sc., Department of Civil Engineering- Hydraulic Structures, Faculty of Marine Engineering, Khorramshahr Marine Science and Technology University, Khorramshahr, Iran
<sup>2</sup>Assist. Professor, Department of Civil Engineering- Hydraulic Structures, Faculty of Marine Engineering, Khorramshahr Marine Science and Technology University, Khorramshahr, Iran
<sup>3</sup>Assoc. Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Soil Watershed Protection, Tehran, Iran

<sup>4</sup> Professor, Department of Hydraulic Structures, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

\*Corresponding author: mortezabakhtiari@yahoo.com

### **Orginal Paper**

Received: December 10, 2017

Revised: January 5, 2018

Accepted: January 7, 2018

#### Abstract

Many financial and living expenses are caused annually due to the destruction of bridges in the flood events. Studies show that changes in bridges' geometry can lead to changes in the time to reach maximum scouring. The purpose of this study was to investigate the time variation of scour depth at the bridge pier. For this purpose, a laboratory flume with a length of 14 meters, a width of 1.5 meters and a height of 0.7 meters was used. Four different forms of the slot were created on the rectangular pier including two rectangular (vertical and horizontal), square and diamond slots. Experiments were carried out at three levels: above the bed, on the bed and under the bed at four flow rates of 21.2, 25.6, 29 and 32 l/s in sediments with a mean diameter of 0.5 mm. The results of this study showed that the scour rate is higher in the first minutes of the start of the test. Over time, the intensity of changes is reduced. increasing the depth and volume of the scour hole, decreases the intensity of the changes. Moreover, there is a delay between Approaching the dimensionless scour number to a certain degree and next changes in this parameter, which indicates that in a flood event, performing emergency measures could be effective. In addition, at a given time, placing slot at the top of bed increased the scouring dimensionless number by twice rather than placing under the bed.

Keywords: Local Scouring; Slot; Second Moment; Bridge Pier; Scour Hole.

۱۱

مجله محیطزیست و مهندسی آب، دوره ۴، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷